



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/239-Э

Законному представителю
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 6"
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

« 20 » ноября 2017 г.
(дата составления предписания)

662150, Красноярский край,
г. Ачинск, микрорайон 7, 16
(место нахождения юридического лица)

Ильченко Петром Борисовичем – главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора,

По адресам: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, 16; 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6, 18 (филиал).

На основании: Распоряжения № 4010-р/кр от 25.10.2017г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Германа.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики при эксплуатации энергоустановок и сетей, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2017г.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 6"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) (последнее – при наличии)

Дата и время проведения проверки:

« 09 » 11 20 17г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «20» 11 2017г.

Продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации, зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 6"

от 29 июня 2017г. №15/239/4010/2017, на основании пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
МБОУ "Средняя школа № 6"			
1.	Нет заместителя ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3. п.1.2.7. ПТЭЭП	01.07.2018г.
2.	Нарушена целостность заземляющих проводников в подвальном помещении, местами выполнено последовательное соединение нескольких элементов (кабельные полки) электроустановки. Части электроустановки подлежащие заземлению в подвальном помещении не присоединены к заземляющему устройству. Отсутствует заземляющее устройство. Существующие участки заземляющих проводников не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	п.1.2.2., п.2.7.2., п.2.7.6., п.2.7.7. ПТЭЭП	01.07.2018г.
3.	Для определения технического состояния заземляющего устройство не проводятся визуальные осмотры видимой части, не проводятся осмотры с выборочным вскрытием грунта, не проводятся измерения параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3).	п.2.7.8. ПТЭЭП	01.07.2018г.
4.	В электрощитовом помещении (вводно-распределительное устройство) имеется течь в междуэтажном перекрытии, частично отслоилась штукатурка.	п.1.2.2., п.2.2.39, п.2.2.40 ПТЭЭП	01.07.2018г.
5.	На двери вводно-распределительного устройства нет диспетчерского наименования	п.2.2.20 ПТЭЭП	01.07.2018г.
6.	В вводно-распределительном устройстве не работает освещение	п.2.12.2 ПТЭЭП	01.07.2018г.

7.	Схема в ЩС-1 не соответствует действительности	п.1.2.6. ПТЭЭП	01.07.2018г.
8.	В подвальном помещении установлен силовой шкаф не соответствующий ГОСТ, в котором установлены автоматические выключатели, подключены силовые кабели. Отсутствуют запирающее устройство на дверце.	п.1.2.2. ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
9.	В подвальном помещении кабели освещения проложены непосредственно по сгораемым (деревянным) конструкциям, соединение кабелей выполнены скрутками.	п.1.2.2. ПТЭЭП	01.07.2018г.
10.	Над дверями эвакуационного выхода (лестничный марш) нет светильника (демонтирован).	п.1.2.2. ПТЭЭП	01.07.2018г.
11.	Над дверями эвакуационного выхода (спортивный зал) нет светильника (демонтирован).	п.1.2.2. ПТЭЭП	01.07.2018г.
12.	В малом спортивном зале не предусмотрены меры, исключающие возможность повреждения светильников от ударов мяча.	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.4.41 СП 31-110-2003	20.11.2018г.
13.	В большом спортивном зале разбито стекло прожектора.	п.1.2.2. ПТЭЭП	01.07.2018г.
14.	Светильники рабочего освещения в учебных кабинетах 1 этажа № (6-11), 2 этажа № (14,15,17,18,21,22,23,25,25,27,28,29,), 3 этажа (33,34,35,36,37,38,39,40,41) не обеспечивают освещенность в соответствии с установленными требованиями (рассеиватели потемнели от времени и имеют мутно-желтый цвет) значительные световые потери. Значительный шум от дросселей светильников с люминесцентными лампами. Ведется не рациональное расходование электрической энергии. Не выполняются мероприятия по энергосбережению.	п.1.2.2., п.2.12.2. ПТЭЭП	20.11.2018г.
15.	Электропроводка (выполненная алюминиевыми проводами) в здании школы эксплуатируется свыше 45 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25-30 лет, не проводится своевременно модернизация и реконструкция электроустановок и электрооборудования, линии групповой сети внутреннего освещения в классах содержат на фазу более 20 ламп.	п.1.2.2. ПТЭЭП п.13.9. СП 31-110-2003, п.6.2.10. ПУЭ	20.11.2018г.
16.	Не работают светильники аварийного освещения в количестве 14 штук.	п.2.12.2 ПТЭЭП	20.11.2018г.
МБОУ "Средняя школа № 6" (филиал)			
17.	Нет нижней панели вводно-распределительного устройства.	п.1.2.2 ПТЭЭП	01.07.2018г.

18.	В вводно-распределительном устройстве не работает освещение	п.2.12.2 ПТЭЭП	01.07.2018г.
19.	Не заземлен разделительный трансформатор в электрощитовом помещении	п.1.2.2., п.2.7.2., п.2.7.6., п.2.7.7. ПТТЭП	01.07.2018г.
20.	Открыто проложенные заземляющие проводники в электрощитовом помещении не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	п.2.7.7. ПТТЭП	01.07.2018г.
21.	Над дверями эвакуационного выхода (лестничный марш) нет светильника (демонтирован).	п.2.12.2 ПТЭЭП	01.07.2018г.
22.	Над дверями эвакуационного выхода (спортивный зал) нет светильника (демонтирован).	п.2.12.2 ПТЭЭП	01.07.2018г.
23.	Не работают светильники аварийного освещения в количестве 12 штук.	п.2.12.2 ПТЭЭП	20.11.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

Директор МБОУ «Средняя школа № 6»

должность

подпись



ФИО

Скопец Юрий Алексеевич

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи - нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор Западного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора

должность

подпись



ФИО

Ильченко Петр Борисович

Предписание на 4 листах для исполнения получено:

Директор МБОУ «Средняя школа № 6»

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)



Скопец Юрий Алексеевич

Юрическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.